

## LOBADUR® Fugenkittlösung

### Opis produktu

Rozpuszczalnikowy wypełniacz do szczelin do zmieszania z pyłem drzewnym.

### Alternatywne produkty ubogie w substancje szkodliwe

WS EasyFillPlus – GISCODE: W2+, 2K DuoFill<sup>A.T.</sup>

### Zastosowanie

Wypełnianie fug i małych uszkodzeń w przyklejonym parkiecie lub podłodze drewnianej. Starych podłóg z dużymi i zanieczyszczonymi fugami, desek/podłóg przybitych gwoździami lub przykręconych na konstrukcjach drewnianych nie należy fugować, ponieważ wypełniacz może częściowo pękać.

Po wyschnięciu materiał ma dobrą przyczepność i dobre wypełnienie.

### Właściwości

- Szybkie schnięcie
- Bardzo łatwe szlifowanie
- System sprawdzony przez lata

### Dane techniczne

<p><b>Nr artykułu</b> 11085</p> <p><b>Opakowanie</b> 12l, 5l, 1l</p> <p><b>Opakowanie zbiorcze</b> Karton: 1 x 12 l Paleta: 42 x 12 l Karton: 4 x 5 l Paleta: 120 x 5 l Karton: 12 x 1 l Paleta: 480 x 1 l</p> <p><b>Zaw. subst. stałych</b> 11 ± 1%</p> <p><b>Magazynowanie i transport</b> W warunkach chłodnych w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Produkt nie jest wrażliwy na przemrożenie. Minimum 24 miesiące w stabilnych warunkach - Numer UN: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: klasa 3 F1, Grupa opakowań: III.</p> <p><b> Giscode</b> G2</p>	<p><b>Zużycie materiału</b> Nowo układany parkiet z małymi fugami ok. 100 ml/m<sup>2</sup> (10 m<sup>2</sup>/l)</p> <p><b>Narzędzia</b> LOBATOOL szpachla metalowa (nierdzewna)</p> <p><b>Czas schnięcia</b> Szlifowanie najwcześniej Zależnie od wielkości fugi po 30 - 60 minutach Najwcześniej po 2 godz.</p> <p>Aplikacja systemów wodorocieńczalnych LOBADUR WS<sup>®</sup> i do olejowania LOBASOL<sup>®</sup></p> <p>Podane czasy schnięcia dotyczą minimalnej temp. 18°C i maksymalnie 65% względnej wilgotności powietrza.</p> <p><b>Rozcieńczalnik</b> Produkt jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać!</p>
---	---

### Zwroty bezpieczeństwa:

R 11: Produkt wysoce łatwopalny.

R 36: Działa drażniąco na oczy.

R 67: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Xi - Produkt drażniący

F – Wysoce łatwopalny

# LOBADUR<sup>®</sup> Fugenkittlösung

### Wskazówki:

- Wstrząsając produkt dobrze wymieszać.
  - Fugenkittlösung połączyć (zmieszać) z możliwie jak najdrobniejszym pyłem drzewnym z aktualnie szlifowanego parkietu, do uzyskania masy o konsystencji elastycznej, gładkiej pasty.
  - Im drobniejszy pył drzewny, tym lepsza przyczepność do fugi oraz lepsza zdolność szpachlowania.
  - Szpachlować przed wykonaniem drobnego szlif, przy większych fugach lub uszkodzeniach, po wyschnięciu kitu czynność powtórzyć.
  - Pozostałości z powierzchni starannie usunąć szpachlą.
  - Po wyschnięciu kitu w całości wyszlifować podłogę (drobny szlif).
  - Należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP.
  - Należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki klimatyczne\*.
  - Należy wietrzyć pomieszczenia\*.
- \*) patrz ogólne zalecenia dotyczące stosowania produktów rozpuszczalnikowych linii LOBADUR<sup>®</sup>

### Zalecenia dotyczące stosowania:

1. Wyszlifować podłogę – gruby i średni szlif (ziarnistość papieru 36, ziarnistość papieru 60)
2. Wypełnić szczeliny i fugi
3. Pozostawić do wyschnięcia
4. Wyszlifować podłogę – drobny szlif (np. ziarnistość papieru 100)
5. Dalszy czynności (gruntowanie, barwienie, olejowanie etc.)

### Zalecane systemy:

Wodorozcieńczalne systemy do lakierowania LOBADUR<sup>®</sup> WS i systemy do olejowania LOBASOL<sup>®</sup>.

**Należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących aplikacji produktów rozpuszczalnikowych LOBADUR<sup>®</sup>.**