

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI WOSKU

Czyści i jednocześnie regeneruje!



3029
Bezbarwny



3087 Biały,
Transparentny



80-100 m²/ 1l



OPIS PRODUKTU

Bezbarwny lub biały, transparentny środek do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo, służy do pielęgnacji oraz okazjonalnego odświeżania podłóg drewnianych pokrytych woskiem twardym olejnym, mebli oraz innych olejowanych i woskowanych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Przy odpowiedniej pielęgnacji powierzchnia jest zabezpieczona naturalnymi, nieszkodliwymi dla zdrowia twardymi woskami (karnauba i kandelila). Podłoga staje się wytrzymała i odporna, a na jej powierzchni nie tworzy się film.

ZASTOSOWANIA ZALECANE

Środek do pielęgnacji i czyszczenia wosku/Spray Osmo nadaje się do usuwania trudnych plam takich jak smar czy pasta do butów, a zwłaszcza do odświeżenia wszystkich powierzchni pokrytych Woskami twardymi olejnymi Osmo.

SKŁADNIKI

Produkt na bazie naturalnych wosków roślinnych (karnauba i kandelila), parafina, węglowodory alifatyczne (> 30 %). Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy : 0,77-0,8 g/cm³

Lepkość: >30s DIN EN ISO 2431/3 mm, gumowaty

Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temp. zapłonu: >60°C wg. DIN EN ISO 2719

MAGAZYNOWANIE

Do 5 lat i więcej, pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku zagęszczenia produktu pod wpływem niskiej temperatury, przechowywać produkt w temperaturze pokojowej na 24 - 36 godzin przed użyciem.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia drewna musi być czysta i sucha. Należy oczyścić drewnianą powierzchnię ściereczką do kurzu, mopem lub odkurzaczem. Do łatwego czyszczenia i pielęgnacji zaleca się czyszczenie mopem Osmo Opti Set (z nakładką do kurzu, nakładką do zmywania, nakładką z aktywnego włókna). Silnie obciążone i brudne podłogi, np. w obiektach publicznych przetrzeć mopem z nakładką do zmywania (wodą z dodatkiem Koncentratu do czyszczenia i pielęgnacji podłóg Wisch-Fix Osmo) i wytrzeć do sucha.

METODY APLIKACJI

Czyszczenie ręczne: W celu usunięcia plam i intensywnej pielęgnacji użyć Środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo oraz nakładki z aktywnego włókna (ok. 2 łyżeczki środka na jeden metr kwadratowy). Uciążliwe plamy zetrzeć szmatką Środkiem do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo lub padem typu Scotch.

Czyszczenie maszynowe: Środek do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo wetrzeć przy pomocy maszyny jednotarczowej i białego pada (około 2 łyżeczki środka na metr kwadratowy). Środek do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo równomiernie rozprowadzić na powierzchni i polerować. W razie tworzenia się smug albo odwrócić pad albo użyć nowego. Więcej informacji znajdą Państwo w Informacji o produkcie Maszyny FloorXcenter. Aby uzyskać większy połysk, wysuszoną powierzchnię polerować białym padem.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przy pomocy środka do czyszczenia pędzli firmy Osmo (nie zawierającego związków aromatycznych).

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia, ok. 30-40 minut (normalne warunki atmosferyczne, 23°C/50 % wilgotności wzgl.). Niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność mogą wydłużać czas schnięcia. Należy zapewnić dobrą wentylację podczas schnięcia.

POKRYCIE

Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od absorpcji, zanieczyszczeń oraz ilości plam na powierzchni. (1 litr środka wystarcza na ok. 80-100 m², 2 łyżeczki ok. 1 m²).

WSKAZÓWKI

Przy regularnej pielęgnacji woskami twardymi (karnauba i kandelila) powierzchnia jest odświeżona a odporność na pęknięcia i ścieranie ulegnie poprawie. W przeciągu roku, absolutnie konieczne jest również dostarczanie podłódze niezbędnych olejów. Warstwę środka należy nakładać bardzo cienko, w przeciwnym razie mogą pozostawać ślady przy chodzeniu. Na białe powierzchnie należy stosować tylko biały środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku. Na miejsca o największym natężeniu ruchu, po ich dokładnym oczyszczeniu, należy nałożyć Wosk Twardy Olejny Osmo.

UWAGA

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Może powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

UTYLIZACJA

Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lokalnymi (kod odpadu 08 01 11). Do recyklingu należy oddawać wyłącznie puszki opróżnione.

ODCIENIE BARW

3029 Bezbarwny

3087 Biały, transparentny

ROZMIARY PUSZEK

3029 Bezbarwny: 0,5L; 1L; 10L; 25L

3087 Biały: 0,5L; 1L

3029 Bezbarwny, SPRAY: 400 ml

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji.

Wersja 06/15